







































































Vehicle Service Records (VSR Explorer) Repair history B-693939

Registration nr: 43-BDS-9
Market type: FH13A62T

Chassis nr: B-693939
Country: NLD

VIN nr: YV2RTY0C6EB693939
Delivery date: 2014-04-15

PC	Type	Code	Description (English)	#
2022-12-14 - Mileage: 864851 - Order nr: 1909251				
		LO-TCUITB	Toll-collect obu afmelden en retourneren	0.55
2022-10-04 - Mileage: 849387 - Order nr: 1907745				
			<i>Foutcodes uitgelezen en gewist</i>	
		VO-24337701	FUEL PIPE	1
		VO-21407772	INJECTOR	1
		VO-23122882	V-CLAMP	1
		VO-21895636	GASKET	1
		VO-21758870	GASKET	1
		VO-21634024	PRESSURE SENSOR	1
		VO-22350197	PIPE	1
		VO-963947	NIPPLE	1
		VO-85013297	PARTICULATE FILTER, REMAN	1
		LOC-39.13.151	ADAPTERKABEL 15-POL.2X7	1
			<i>Brandstofleiding achterzijde cilinderkop vervangen</i>	
			<i>Tegendruksensor met leiding vervangen</i>	
			<i>7e Injector vervangen</i>	
			<i>Roetfilter vervangen</i>	
			<i>SCR systeem geregenereerd</i>	
		LO-254	Werkplaatstarief	5.6
		KM	Klein / hulp materiaal	
		WA16	Diagnose apparatuur	
2022-08-27 - Mileage: 838227 - Order nr: 1907070				
			<i>Kachelmotor werkt niet.</i>	
		VO-84223449	FAN MOTOR	1
		VO-85108914	COOLANT	1
			<i>Kachelmotor vervangen.</i>	
			<i>Koelwater op niveau gebracht.</i>	
		LO-873	Werkplaatstarief	1.3
		KM	Klein / hulp materiaal	
2022-08-03 - Mileage: 836570 - Order nr: 1906720				
			<i>Foutcode's uitgelezen, gecontroleerd en gewist.</i>	
		VO-1082480	TESTING NIPPLE	1
		VO-85013935	COMPRESSOR, REMAN	1

PC	Type	Code	Description (English)	#
		VO-992065	O-RING	1
		VO-471708	RUBBER MOULDING	1
		VO-990424	HOSE ASSEMBLY	1
		VO-977639	NIPPLE	1
		VO-22077687	COOLING COIL	1
		VO-21583806	EXHAUST VALVE	1
		VO-23690622	FILTER CARTRIDGE	1
		LOC-28.93140016	INSCHR-KOPP ABC small M16X1,5	1
		VO-977639	NIPPLE	1
		VO-21824958	HOSE	1
		VO-21288160	HOSE	1
		VO-1079295	TURN CATCH	1
			<i>Storing gezocht en drukken gemeten.</i>	
			<i>Compressor vervangen.</i>	
			<i>Compressorleiding vervangen.</i>	
			<i>APM gereviseerd.</i>	
			<i>Luchtdroger filter vervangen en gereset.</i>	
		LO-561	Werkplaatstarief 6,3 uur	6.3
		KM	Klein / hulp materiaal	
		WA16	Diagnose apparatuur	
			<i>Onderdelen:</i>	
 2022-07-14 - Mileage: 831565 - Order nr: 1906390				
			<i>Luchtdrogerfilter vervangen en gereset</i>	
		VO-20733172	SILENCER	1
		VO-23690622	FILTER CARTRIDGE	1
			<i>Foutcodes gedwist</i>	
		LO-561	Werkplaatstarief	0.6
		WA16	Diagnose apparatuur	
 2022-06-22 - Mileage: 824788 - Order nr: 1906014				
		VO-965560	BRACKET	1
		VO-21339179	PRESSURE LIMITING VALVE	1
		LOC-28.90112016	INSCHR. RAUFOSS M16 12X1,5	2
		LOC-28.7016	SNEL-AANSL.VERB.	1
		LOC-28.6833	HAAKSE VERB.	1
		VO-980833	TUBE	0.5
		VO-1701000	Connect-disconnect of diagnostic tool	0.2
		VO-1701200	Fault codes, reading	0.2
			<i>Klacht: Voornamelijk bij optrekken.</i>	
		VO-4007000	Gearbox, clutch, engagement point, calibration	0.2
			<i>kalibreren</i>	








































































PC	Type	Code	Description (English)	#
	📄		<i>Storing in display met melding raadpleeg werkplaats</i>	
🟢	🔧	LO-56000	Drukregelklep tussen de luchtleiding	2.4
	📄		<i>van de versnellingsbak gemonteerd</i>	
🟢	🔧	VO-2500500	Response, test	0.4
🟢	*	WA16	Diagnose apparatuur	
🟢	*	MK	Milieu kosten	
🟢	*	KM	Klein / hulp materiaal	
	📄		<i>Onderdelen:</i>	
🔍 2022-06-07 - Mileage: 820894 - Order nr: 1905756				
	📄		<i>Remblokken uitgelezen</i>	
	📄		<i>Foutodes geprint en gewist</i>	
	📄		<i>Wielen van 3e as de.-en montage, remklauwen gecontroleerd</i>	
	📄		<i>Remblokken van links naar rechts gewisseld</i>	
	📄		<i>Remmen getest</i>	
🟢	🔧	LO-512	Werkplaatstarief	1.5
🟢	*	WA16	Diagnose apparatuur	
🔍 2022-05-09 - Mileage: 813667 - Order nr: 1905245				
🟢	🔧	VO-21407772	INJECTOR	1
🟢	🔧	VO-21758870	GASKET	1
🟢	🔧	VO-21895636	GASKET	1
🟢	🔧	VO-1701000	Connect-disconnect of diagnostic tool	0.2
🟢	🔧	VO-1701200	Fault codes, reading	0.2
	📄		<i>Motor storing</i>	
🟢	🔧	VO-2584600	SCR system, test	0.5
🟢	🔧	VO-2545600	Exhaust aftertreatment diagnostics	0.5
🟢	🔧	VO-2592000	Exhaust aftertreatment system, service regeneration	0.5
	📄		<i>serviceregeneratie</i>	
🟢	🔧	VO-2506500	Exhaust aftertreatment system analysis	2
	📄		<i>uitlaatgasnabehandelingssysteem</i>	
🟢	🔧	VO-2587100	Injector, aftertreatment, replace	0.4
	📄		<i>Onderdelen:</i>	
🟢	*	KM	Klein / hulp materiaal	
🟢	*	MK	Milieu kosten	
🟢	*	WA16	Diagnose apparatuur	
🔍 2022-01-24 - Mileage: 782056 - Order nr: 1894504				
🟢	*	CV	Credit op factuur 1609503	
	📄		<i>Hierbij crediteren wij zoals besproken met Coen Bakkenes.</i>	
🔍 2022-01-24 - Mileage: 782037 - Order nr: 1894505				
	📄		<i>Hierbij crediteren wij u zoals besproken met Coen Bakkenes.</i>	
🟢	*	CV	Credit op factuur 1609494	

PC	Type	Code	Description (English)	#
2022-01-10 - Mileage: 784652 - Order nr: 1903065				
	🔍		<i>Klacht: Koelwater lekkage.</i>	
	🔍		<i>Expansie tank recent door ons vervangen dd: 27-12-2021</i>	
	🔍		<i>km: 782037</i>	
	🔍		<i>Koelsysteem gecontroleerd & op druk gezet</i>	
	🔍		<i>Truck heeft hele dag gereden en geen lekkage gehad</i>	
	🔍		<i>Koelvloeistof gemeten: bescherming tot -25 graden</i>	
	🔍		<i>Alles gecontroleerd op lekkage sporen, niks kunnen</i>	
	🔍		<i>waarnemen</i>	
	🔍		<i>Waarschijnlijk een luchtbel in het systeem gehad</i>	
🔍	🔍	LO-111	Werkplaatstarief	0.42
2021-12-30 - Mileage: 782067 - Order nr: 1902790				
	🔍		<i>Repair without detail info</i>	
2021-12-30 - Mileage: 782056 - Order nr: 1902786				
	🔍		<i>Versnellingsbak de-en monteren.</i>	
🔍	🔍	VO-85022359	CLUTCH KIT, REMAN	1
🔍	🔍	VO-1652986	BALL BEARING	1
🔍	🔍	VO-85013166	CLUTCH CYLINDER, REMAN	1
🔍	🔍	VO-20722721	AIR INLET	1
🔍	🔍	VO-20860677	SEALING RING	1
🔍	🔍	VO-22485772	SEALING KIT	1
🔍	🔍	VO-995906	HEXAGON SCREW	8
🔍	🔍	VO-25339078	HEXAGON NUT	4
🔍	🔍	VO-20769993	RUBBER MOULDING	1
🔍	🔍	VO-967343	O-RING	1
🔍	🔍	VO-983472	CABLE TIE	2
🔍	🔍	VO-20992763	AIR HOSE	1
🔍	🔍	VO-1521975	LOCK BRACE	1
	🔍		<i>Aandrijf-as de-en monteren.</i>	
	🔍		<i>Plaat op chassis de-en monteren.</i>	
	🔍		<i>Koppelingplaat en drukgroep vervangen.</i>	
	🔍		<i>Koppelingcilinder vervangen.</i>	
	🔍		<i>Lucht slang van PWM klep naar cilinder vervangen.</i>	
	🔍		<i>Diverse afdichtingen vervangen.</i>	
	🔍		<i>V-bak en koppeling gekalibreerd.</i>	
	🔍		<i>Proefrit gemaakt.</i>	
🔍	🔍	LO-411	Werkplaatstarief	6.2
🔍	*	KM	Klein / hulp materiaal	
🔍	*	WA16	Diagnose apparatuur	
	🔍		<i>Onderdelen:</i>	

PC	Type	Code	Description (English)	#
2021-12-27 - Mileage: 782037 - Order nr: 1902731				
			<i>Foutcode's uitgelezen en gewist.</i>	
		VO-1774600	Annual service. Chassis lubrication and oil changes included only in some models	2.4
		VO-2562700	Filter insert, air cleaner, replace	0.1
		VO-1770600	Cab heater, maintenance service	0.5
		VO-2341400	Filter for fuel tank ventilation, replace	0.2
		VO-5616600	Air drier cassette, replace	0.3
		VO-21834205	FILTER	1
		VO-21743197	AIR CLEANER	2
		VO-23690622	FILTER CARTRIDGE	1
		VO-1777800	Check before inspection	2.2
		AF02	Afmeldkosten APK goedkeur	
		WA03	Remmenbank bij APK	
		VO-3830000	Speedometer, clock and trip meter	0.5
		AF03	Afmeldkosten tachograaf	
		WA	Werkplaats apparatuur	
		VO-3839500	Legal tachograph, check	1.2
		VO-3833200	Tachograph, programming	0.3
		VO-20733172	SILENCER	1
		LOC-ETD90030562	DTCO KALIBRATIE KIT	1
		LOC-2910000876000	VERZEGELING 4.0	1
		VO-22058738	AIR SPRING	2
		VO-22056630	AIR SPRING	2
		VO-23600767	AIR SPRING	2
		VO-22318841	STAY	1
		VO-22154235	SWITCH PANEL	1
		VO-85023779	SENSOR, REMAN	1
		VO-22821826	EXPANSION TANK	1
		VO-20805110	QUICK COUPLING	1
		LOC-39.12.003	SLANGKLEM 13-20	1
		VO-991964	CABLE TIE	8
		VO-994501	FLANGE SCREW	4
		VO-84044658	SIDE MARKING LAMP	1
		VO-20429834	HOUSING	1
		VO-25325008	CABLE SEAL	2
		VO-983013	TERMINAL	2
		VO-963936	HEXAGON NUT	4
		VO-60111689	HEX. SOCKET SCREW	3
		VO-21687867	GASKET	1
		VO-8141219	GROMMET	1

PC	Type	Code	Description (English)	#
		VO-992013	F-NIPPLE	1
		VO-991083	SWIVEL	1
		VO-992247	SWIVEL	1
		LO-170	Werkplaatstarief (5,3 uur)	5.3
		KM	Klein / hulp materiaal	
		WA16	Diagnose apparatuur	
			<i>Navigatie ge-update.</i>	
			<i>Luchtdrogerfilter gereset.</i>	
			<i>Remblokdikte uitgelezen en gecontroleerd.</i>	
			<i>NOX sensor (ingaaende) vervangen.</i>	
			<i>Bedrading startmotor gecontroleerd en getectyleerd.</i>	
			<i>Koelwater expansietank vervangen.</i>	
			<i>Stabilisatorstok links achter vervangen.</i>	
			<i>6x luchtbalg vervangen.</i>	
			<i>Schakelpaneel in linker portier vervangen.</i>	
			<i>Onderdelen:</i>	
2021-12-11 - Mileage: 777966 - Order nr: 1902491				
			<i>Klacht: Truckremstoring op het dashboard</i>	
		VO-22085772	MODULATOR	1
			<i>Voetremventiel bleek defect, deze vervangen</i>	
			<i>Systeem getest en in orde bevonden</i>	
		LO-563	Werkplaatstarief - 1,50 uur	1.5
		KM	Klein / hulp materiaal	
			<i>Onderdelen:</i>	
2021-11-19 - Mileage: 770753 - Order nr: 1902083				
			<i>Wielen van trekas de.-en montage, remblokken vervangen en</i>	
		VO-23149532	BRAKE PAD KIT	1
			<i>gecalibreerd</i>	
			<i>Rembloctest uitgevoerd</i>	
		VO-5120700	Brake pads, replace (two driven wheel)	2.2
		KM	Klein / hulp materiaal	
		WA16	Diagnose apparatuur	
2021-06-17 - Mileage: 737469 - Order nr: 1869339				
			<i>Foutcodes uitgelezen en gewist</i>	
		VO-23740262	SENSOR	1
		VO-23149532	BRAKE PAD KIT	1
			<i>Wielenvan achterste as de.-en montage, slijtagesensor</i>	
			<i>links vervangen</i>	
			<i>Remblokken vervangen en gecaliereerd</i>	
			<i>Diverse ecu's (regeleenheden) geupdated en gecaliereerd</i>	

PC	Type	Code	Description (English)	#
			<i>Linker portier afgesteld</i>	
		LO-512	Werkplaatstarief	2.1
	*	KM	Klein / hulp materiaal	
	*	WA16	Diagnose apparatuur	
		2021-06-17 - Mileage: 737469 - Order nr: 1869338		
			<i>M0146 EMS (NOX MONITOR, WAVE 2), SW UPDATE. FH/FM (4)</i>	
		VO-2800500	EMS, SW, update. Only campaign	0.2
		VO-1701000	Connect-disconnect of diagnostic tool	0.2
		2021-05-14 - Mileage: 727024 - Order nr: 1868760		
			<i>Over balie meegegeven aan Gerard</i>	
		VO-82355057	LID	1
		2021-03-22 - Mileage: 714837 - Order nr: 4801115		
			<i>Met servicewagen naar Zeewolde</i>	
		LO-194	Met servicewagen naar locatie	0.7
			<i>Koelwaterlekkage gecontroleerd</i>	
			<i>Radiator is lek, reparatie wordt in Barneveld uitgevoerd</i>	
		VO-2604400	Cooling system, condition and functionality, inspect	0.9
			<i>inspecteren</i>	
	*	SWKM	Servicewagen	
		2021-03-22 - Mileage: 714837 - Order nr: 1867804		
			<i>Koelvloeistoflekkage gelocaliseerd.</i>	
		VO-85021957	RADIATOR, REMAN	1
		VO-995384	FLANGE SCREW	1
		VO-1075753	CLAMP	1
		VO-984734	FLANGE SCREW	1
		VO-992025	ELBOW NIPPLE	1
		VO-965552	BRACKET	1
		VO-994383	FLANGE SCREW	1
		VO-85108914	COOLANT	8
			<i>Radiator vervangen</i>	
			<i>Diverse slangklemmen vervangen</i>	
			<i>Klem van compressorleiding vervangen en leiding verlegd</i>	
			<i>Koelvloeistof bijgevoerd</i>	
			<i>Met wagen proef gereden</i>	
		LO-261	Werkplaatstarief (5,8 uur)	5.8
	*	KM	Klein / hulp materiaal	
			<i>Onderdelen:</i>	
		2021-02-27 - Mileage: 708211 - Order nr: 1867389		
			<i>Koelwaterlekkage gecontroleerd.</i>	
		VO-85013425	PUMP UNIT, REMAN	1

PC	Type	Code	Description (English)	#
		VO-21103569	RUBBER MOULDING	1
			<i>Systeem afgetapt.</i>	
			<i>Waterpomp vervangen.</i>	
			<i>Koelsysteem gevuld.</i>	
		LO-262	Werkplaatstarief	2.3
		KM	Klein / hulp materiaal	
			<i>Onderdelen:</i>	
 2020-12-31 - Mileage: 695929 - Order nr: 1866230				
			<i>S1427 EMS, REGENERATION STRATEGY, SW UPDATE (STEP B). FH/FM (4)</i>	
		VO-2800500	EMS, SW, update. Only campaign	0.2
		VO-1701000	Connect-disconnect of diagnostic tool	0.2
 2020-12-24 - Mileage: 695916 - Order nr: 1866050				
		VO-1777800	Check before inspection	2.2
		AF02	Afmeldkosten APK goedkeur	
		WA03	Remmenbank bij APK	
		VO-1752300	Gearbox oil and filter, replace	0.4
			<i>filter vervangen</i>	
		VO-1752700	Final drive oil, change	0.3
		VO-1774600	Annual service. Chassis lubrication and oil changes included only in some models	2.4
		VO-5616600	Air drier cassette, replace	0.3
		VO-23260134	KIT	1
		VO-20779040	OIL FILTER KIT	1
		VO-977005	O-RING	1
		VO-977005	O-RING	1
		VO-949329	GASKET	2
		VO-981280	PLUG	1
		VO-981281	MAGNETIC PLUG	1
			<i>Foutcode's uitgelezen, gecontroleerd en gewist.</i>	
		LOC-41.CR2032	KNOOPCEL 3 VOLT	1
		VO-82348991	EVAPORATOR	1
		LOC-13972MD	PHILIPS H7 24V 70W	1
		VO-85013654	AIR CONDITIONING COMPRESS	1
		LOC-31	FREON 134A 0.1KG/100 GR	7
		VO-23285701	OIL LEVEL SENSOR	1
		VO-20541940	SEALING STRIP	1
		VO-23555981	ARM	1
		VO-22560373	HOSE	1
		VO-21932449	CHARGE AIR HOSE	1
		VO-996180	RUBBER STOP	1
		VO-23368891	HOSE	1

PC	Type	Code	Description (English)	#
		VO-23722586	WIRES	1
		VO-980881	CABLE TIE	1
		VO-23515118	VENTILATION FILTER	1
		VO-20708247	O-RING	1
		VO-20443759	O-RING	1
		VO-20366642	PLUG	1
		LOC-20G	TRANSMISSIEOLIE 97307	16
		LOC-20A	TRANSMISSIEOLIE 97312	10
		LOC-12W	1L RUITENSPR. VLOEISTOF	5
		LOC-31	FREON 134A 0.1KG/100 GR	6.5
		LO-874	Werkplaatstarief	10.3
		KM	Klein / hulp materiaal	
		WA16	Diagnose apparatuur	
		WA04	Vacumeer apparatuur	
		MK12	Milieukosten FH, FM, f-serie totaal	
			<i>Onderdelen:</i>	
			<i>Diverse ecu's software geupdate.</i>	
			<i>Remblokdikte uitgelezen.</i>	
			<i>Verlichting gecontroleerd.</i>	
			<i>Koplamp links lamp vervangen.</i>	
			<i>Kop en mistlampen afgesteld.</i>	
			<i>Oliecarter de-en monteren.</i>	
			<i>Temperatuur/oliepeil sensor in carter vervangen.</i>	
			<i>Airco systeem gecontroleerd en aircopomp vervangen.</i>	
			<i>Kachelunit de-en monteren en verdamper vervangen.</i>	
			<i>Airco systeem gevuld, gevacumeerd en getest.</i>	
			<i>Waterslang en intercoolerslang vervangen.</i>	
			<i>Stabilisatorstok links voor vervangen.</i>	
			<i>Batterij centralevergrendeling vervangen.</i>	
			2020-08-31 - Mileage: 666551 - Order nr: 1864018	
			<i>Foutcodes uitgelezen en gewist</i>	
		VO-22899626	PRESSURE SENSOR	1
		VO-21244697	RELAY	1
			<i>Oliedrukkzender met relais vervangen</i>	
		VO-2890300	Oil pressure sensor, engine, replace	0.5
		WA16	Diagnose apparatuur	
			<i>Onderdelen:</i>	
			2020-03-23 - Mileage: 629327 - Order nr: 1861111	
			<i>Portier bekleding de-en monteren.</i>	
		VO-82838274	COVER FRAME	1

PC	Type	Code	Description (English)	#
Ⓡ	■	VO-980881	CABLE TIE	3
Ⓡ	■	VO-82217705	UPHOLSTERY CLIP	2
	☒		<i>Deurslot gerepareerd.</i>	
	☒		<i>Kapje binnenscherm vervangen.</i>	
Ⓡ	Ⓞ	LO-170	Werkplaatstarief 1,3 uur	1.3
Ⓡ	*	KM	Klein / hulp materiaal	
	☒		<i>Onderdelen:</i>	
2019-12-30 - Mileage: 608383 - Order nr: 1859297				
Ⓡ	Ⓞ	VO-5616600	Air drier cassette, replace	0.3
Ⓡ	■	VO-23260134	KIT	1
Ⓡ	Ⓞ	VO-1752300	Gearbox oil and filter, replace	0.4
	☒		<i>filter vervangen</i>	
Ⓡ	■	VO-20779040	OIL FILTER KIT	1
Ⓡ	■	VO-977005	O-RING	1
Ⓡ	■	VO-977005	O-RING	1
Ⓡ	Ⓞ	VO-1752700	Final drive oil, change	0.3
Ⓡ	■	VO-949329	GASKET	2
Ⓡ	■	LOC-20G	SPIRAX S6 GXME 75W80 VERSN.	16
Ⓡ	■	LOC-20A	SPIRAX S6 AXME 75W90 DIFF.	10
Ⓡ	■	LOC-ETD90030562	DTCO KALIBRATIE KIT	1
Ⓡ	■	LOC-2910000876000	VERZEGELING 4.0	1
Ⓡ	■	VO-23149532	BRAKE PAD KIT	2
Ⓡ	■	VO-85021941	STARTER MOTOR, REMAN	1
	☒		<i>Onderdelen:</i>	
	☒		.	
Ⓡ	Ⓞ	LO-511	Werkplaatstarief	3.4
Ⓡ	*	KM	Klein / hulp materiaal	
Ⓡ	*	WA16	Diagnose apparatuur	
Ⓡ	Ⓞ	VO-1777800	Check before inspection	2.2
Ⓡ	*	AF02	Afmeldkosten APK goedkeur	
Ⓡ	*	WA03	Remmenbank bij APK	
Ⓡ	Ⓞ	VO-3835600	K-factor, test	0.6
Ⓡ	Ⓞ	VO-3830000	Speedometer, clock and trip meter	0.2
Ⓡ	*	AF03	Afmeldkosten tachograaf	
Ⓡ	*	WA	Werkplaats apparatuur	
Ⓡ	Ⓞ	VO-3839500	Legal tachograph, check	1.2
	☒		<i>Onderdelen:</i>	
	☒		<i>Foutcodes uitgelezen en gewist</i>	
	☒		<i>Remblokdikte gecontroleerd</i>	
	☒		<i>Voor-en trekas wielen de.-en montage, remblokken vervangen</i>	

PC	Type	Code	Description (English)	#
	☒		<i>en gecalibreerd</i>	
	☒		<i>Startmotor vervangen</i>	
	☒		<i>Bedrading bij accu's gereinigd en getectyleerd</i>	
	☒		<i>Tankelement de.-en montage en deze gereinigd.</i>	
Ⓢ	*	MK	Milieu kosten	
2019-12-03 - Mileage: 595387 - Order nr: 1858773				
Ⓢ	*	WDB	Werk derden buitenland 91216028	
	☒		<i>Hierbij belasten wij u een reparatie</i>	
	☒		<i>uitgevoerd in het buitenland.</i>	
	☒		<i>Daar wij dit bedrag hebben voor-</i>	
	☒		<i>geschoten, verzoeken wij u dit bedrag</i>	
	☒		<i>zo spoedig mogelijk te voldoen.</i>	
Ⓢ	*	ADMIN	Administratiekosten	
	☒		=====	
	☒		<i>Betreft voertuig op locatie starthulp verleend</i>	
2019-11-08 - Mileage: 595387 - Order nr: 1661202				
Ⓢ	Ⓢ	VO-3100000	Battery, energy storage system, mounting parts, general	1.5
Ⓢ	*	10	Oproep-en administratiekost VAS	
Ⓢ	*	07	Verplaatsingen depannagewagen	
	☒		<i>Ter plaatse voertuig meegestart</i>	
	☒		<i>Depannage uitgevoerd voor jullie klant Snellen's Expeditie</i>	
	☒		<i>V.O.F. (Netherlands), te 8792 Waregem, Waregemstraat 157</i>	
	☒		<i>(BUITEN de openingsuren)</i>	
	☒		<i>.</i>	
	☒		<i>Klant zal naar thuis werkplaats rijden om accu's te laten</i>	
	☒		<i>testen</i>	
Ⓢ	*	11	Variabel materiaal en milieubijdrage	
	☒		<i>*HGB</i>	
2019-10-17 - Mileage: 5869250 - Order nr: 1893731				
Ⓢ	*	CV	Vergoeding Harbers Trucks	
Ⓢ	*	CO	Credit uit coulance	
	☒		<i>Hierbij crediteren wij u uit coulance op</i>	
	☒		<i>factuur: 1188443</i>	
	☒		<i>betreft reparatie: motor</i>	
	☒		<i>claim nummer: 7040514</i>	
	☒		<i>org. werkorder: 1857405</i>	
2019-10-10 - Mileage: 1 - Order nr: 1857628				
	☒		<i>Hierbij belasten wij u voor het afslepen van bovenstaand</i>	
	☒		<i>voertuig.</i>	
	☒		<i>Afslepen tbv motorreparatie.</i>	

PC	Type	Code	Description (English)	#
	*	WD	Factuur Wolves Mobiliteit 91215477	
2019-10-07 - Mileage: 586925 - Order nr: 400529				
		VO-22945731	FUEL PIPE	1
		VO-21282255	GASKET	1
		VO-471708	RUBBER MOULDING	1
		VO-21610676	BIG-END BEARING KIT	1
		VO-21503575	SEALING RING	1
		VO-20707685	PLANE GASKET	1
		VO-22879257	CAMSHAFT BEARING KIT	1
		VO-22206133	PLANE GASKET	1
		VO-21707132	OIL FILTER	1
		VO-21940610	SEALING RING	1
		VO-22422785	SENSOR	1
		VO-276948	O-RING KIT	6
		VO-993811	FLANGE SCREW	4
		VO-276948	O-RING KIT	5
		VO-22777560	GASKET	1
		VO-22206133	PLANE GASKET	1
		VO-20966752	O-RING	1
		VO-22574810	EGR VALVE	1
		VO-85013924	CYLINDER HEAD, REMAN	1
		VO-1547254	SEALING RING	1
		VO-21895636	GASKET	1
		VO-20852765	SEALING RING	2
		VO-975675	O-RING	1
		VO-21940615	SEALING RING	1
		VO-21758870	GASKET	1
		VO-21298915	SEALING STRIP	1
		VO-22560373	HOSE	1
		VO-20526428	SEALING RING	1
		VO-21758872	GASKET	1
		VO-21344774	FLANGE SCREW	6
		VO-21895636	GASKET	1
		VO-21707133	OIL FILTER	2
		VO-21940610	SEALING RING	1
		VO-20541940	SEALING STRIP	1
		VO-21447682	GASKET	1
		VO-22877306	SEPARATOR	1
		VO-85013511	TURBOCHARGER, REMAN	1
		VO-984734	FLANGE SCREW	2

PC	Type	Code	Description (English)	#
		VO-20707685	PLANE GASKET	1
		VO-20781146	GASKET	1
		VO-22837905	CLIP	1
			<i>motor loopt niet</i>	
		VO-2112600	Cylinder head, replace	11.6
		VO-2135700	Piston and liner, replace (one). Cylinder head and sump removed	1.9
		VO-2154500	Camshaft bearing, replace. Camshaft removed	0.4
		VO-2170600	Oil sump, remove	0.3
		VO-2170800	Oil sump, install	1
		VO-2551800	Engine turbocharger, replace	2.1
		VO-2378400	Engine injector and sleeve, replace (one)	2.9
		VO-2931700	EGR valve, replace	0.6
		VO-2570800	Separator, crankcase ventilation, replace	0.6
		VO-21724572	GASKET	1
		VO-22859766	FLANGE SCREW	1
		VO-993811	FLANGE SCREW	4
		VO-22777560	GASKET	1
		VO-20532891	GASKET	1
		VO-21940615	SEALING RING	1
		VO-20781146	GASKET	1
		VO-21940610	SEALING RING	2
		VO-23103143	CYLINDER LINER KIT	1
		VO-969445	FLANGE SCREW	18
		VO-22879256	CAMSHAFT BEARING KIT	6
		VO-20852764	SEALING RING	1
		VO-21834205	FILTER	1
		VO-20855371	GASKET	6
		VO-3979639	PLANE GASKET	3
		VO-85020177	UNIT INJECTOR, REMAN	1
		VO-21567921	GASKET	1

2019-10-07 - Mileage: 586046 - Order nr: 1857562

		WDN	Werk derden binnenland 91215435	
			<i>Hierbij belasten wij u inzake een</i>	
			<i>reparatie uitgevoerd door een</i>	
			<i>collega dealer.</i>	
			<i>Daar wij dit bedrag hebben voor-</i>	
			<i>geschoten, verzoeken wij u dit bedrag</i>	
			<i>zo spoedig mogelijk te voldoen.</i>	
		ADMIN	Administratiekosten	
			=====	

PC	Type	Code	Description (English)	#
			<i>Betrfet reparatie: diagnose stellen motor</i>	
2019-09-30 - Mileage: 586925 - Order nr: 1857405				
			<i>Motor gecontroleerd en diganose gesteld.</i>	
		VO-85013924	CYLINDER HEAD, REMAN	1
		VO-21503575	SEALING RING	1
		VO-21282255	GASKET	1
		VO-21447682	GASKET	1
		VO-21940610	SEALING RING	1
		VO-21940610	SEALING RING	1
		VO-20781146	GASKET	1
		VO-22777560	GASKET	1
		VO-276948	O-RING KIT	5
		VO-993811	FLANGE SCREW	4
		VO-21724572	GASKET	1
		VO-20526428	SEALING RING	1
		VO-20852765	SEALING RING	2
		VO-20855371	GASKET	6
		VO-21567921	GASKET	1
		VO-21344774	FLANGE SCREW	6
		VO-276948	O-RING KIT	6
		VO-22879257	CAMSHAFT BEARING KIT	1
		VO-22879256	CAMSHAFT BEARING KIT	6
		VO-22206133	PLANE GASKET	1
		VO-471708	RUBBER MOULDING	1
		VO-21940615	SEALING RING	1
		VO-20707685	PLANE GASKET	1
		VO-21298915	SEALING STRIP	1
		VO-1547254	SEALING RING	1
		VO-975675	O-RING	1
		VO-85013511	TURBOCHARGER, REMAN	1
		VO-21758870	GASKET	1
		VO-20781146	GASKET	1
		VO-993811	FLANGE SCREW	4
		VO-21895636	GASKET	1
		VO-22206133	PLANE GASKET	1
		VO-21940615	SEALING RING	1
		VO-20707685	PLANE GASKET	1
		VO-22574810	EGR VALVE	1
		VO-21940610	SEALING RING	2
		VO-21373547	SEPARATOR	1

PC	Type	Code	Description (English)	#
Ⓟ	■	VO-20532891	GASKET	1
Ⓟ	■	VO-23103143	CYLINDER LINER KIT	1
Ⓟ	■	VO-85020177	UNIT INJECTOR, REMAN	1
Ⓟ	Ⓜ	LO-111	Werkplaatstarief	32
Ⓟ	■	VO-20966752	O-RING	1
Ⓟ	■	VO-983472	CABLE TIE	2
Ⓟ	■	VO-22777560	GASKET	1
Ⓟ	■	VO-20541940	SEALING STRIP	1
Ⓟ	■	VO-21707132	OIL FILTER	1
Ⓟ	■	VO-21707133	OIL FILTER	2
Ⓟ	■	VO-3979639	PLANE GASKET	3
Ⓟ	■	VO-22945731	FUEL PIPE	1
Ⓟ	■	VO-22837905	CLIP	1
Ⓟ	■	VO-22560373	HOSE	1
Ⓟ	■	VO-21610676	BIG-END BEARING KIT	1
Ⓟ	■	VO-22422785	SENSOR	1
Ⓟ	■	VO-21895636	GASKET	1
Ⓟ	■	VO-21758872	GASKET	1
Ⓟ	■	VO-969445	FLANGE SCREW	18
Ⓟ	■	VO-984734	FLANGE SCREW	2
Ⓟ	■	VO-21834205	FILTER	1
Ⓟ	■	VO-22859766	FLANGE SCREW	1
Ⓟ	■	VO-20852764	SEALING RING	1
Ⓟ	■	LOC-24	RIMULA R5 LE 10W30 MOTOROLIE	33
Ⓟ	■	VO-85108914	COOLANT	15
Ⓟ	■	VO-21432054	SEAT CUSHION	1
Ⓟ	*	KM	Klein / hulp materiaal	
Ⓟ	*	WA16	Diagnose apparatuur	
	☒		<i>Onderdelen:</i>	
	☒		<i>Cilinderkop gedemonteerd.</i>	
	☒		<i>Oliecarter gedemonteerd.</i>	
	☒		<i>Zuiger 1e cilinder vervangen.</i>	
	☒		<i>Cilinderbus vervangen.</i>	
	☒		<i>Cilinderkop vervangen (ruil).</i>	
	☒		<i>Lagerschalen drijfstang en nokkenas vervangen.</i>	
	☒		<i>Verstuiver 6e cilinder vervangen.</i>	
	☒		<i>Turbo vervangen.</i>	
	☒		<i>EGR klep vervangen.</i>	
	☒		<i>Carterontluchting vervangen.</i>	
	☒		<i>Motorolie en filters vervangen.</i>	

PC	Type	Code	Description (English)	#
	🔧		Luchtfiler vervangen.	
	🔧		Koelvloeistof bijgevuld.	
	🔧		Foutcode's uitgeelzen en gewist.	
	🔧		Truck geregenereerd.	
	🔧		Proefrit gemaakt.	
	🔧		Stoelzitting vervangen.	
🔍 2019-09-27 - Mileage: 586046 - Order nr: 1857380				
	🔧		Repair without detail info	
🔍 2019-09-27 - Mileage: 586046 - Order nr: 0632882				
🟢	*	AAN	In opdracht van Gert v.d. Brink	
	🔧		en uw referentie: 1010564	
🟢	*	10	Servicewagenkosten	
🟢	🔧	VO-2140000	Valve mechanism	1.8
	🔧		Motor gecontroleerd op bijgeluiden	
	🔧		Klepdeksel de + gemonteerd	
	🔧		Tandwielen, kleppen en nokkenas gecontroleerd.	
	🔧		Koelvloeistoftank was leeg, sludge in klepdeksel.	
	🔧		Trekker onder trailer weg getrokken met terreintrekker.	
	🔧		Voertuig klant weggesleept	
	🔧		Terreintrekker ter beschikking gesteld.	
	🔧		zijn deze werkzaamheden uitgevoerd:	
	🔧		.	
🟢	*	11	Kleinmateriaal	
🟢	*	12	2Milieutoeslag	
🔍 2019-07-24 - Mileage: 565200 - Order nr: 1893630				
🟢	*	CO	Credit uit coulance	
	🔧		Hierbij crediteren wij u uit coulance op	
	🔧		factuur: 1187459	
	🔧		betreft reparatie: nokkenas vervangen	
	🔧		claim nummer: 7040460	
	🔧		org. werkorder: 1855766	
🔍 🇯🇵 2019-07-11 - Mileage: 565200 - Order nr: 400475				
🇯🇵	🔧	VO-1701200	Fault codes, reading	0.2
🇯🇵	🔧	VO-2100600	Cylinder Compression, test	0.2
🇯🇵	🔧	VO-2152200	Camshaft, replace	3.4
🇯🇵	🔧	VO-2301600	Cylinder balancing, check	0.2
🇯🇵	🔧	VO-20526428	SEALING RING	1
🇯🇵	🔧	VO-21406640	ROCKER ARM	2
🇯🇵	🔧	VO-22431876	CAMSHAFT AND BEARING KIT	1
🇯🇵	🔧	VO-22879256	CAMSHAFT BEARING KIT	1

PC	Type	Code	Description (English)	#
W	W	VO-2371200	Injector shut off, manual	0.2
W	W	VO-961968	PLUG	1
W	W	VO-1701000	Connect-disconnect of diagnostic tool	0.2
W	E		<i>motor loopt onregelmatig</i>	
W	W	VO-2361500	Injector function	0.2
W	W	VO-2375400	Injectors, calibration	0.5
W	W	VO-2378400	Engine injector and sleeve, replace (one)	2.9
W	W	VO-2146500	Rocker arm, replace (one)	0.4
W	W	2158100	Camshaft, injector lobes position, check. Rocker arm shaft, removed	0.6
W	W	VO-85020177	UNIT INJECTOR, REMAN	1
W	W	VO-22777560	GASKET	1
W	W	VO-1677370	SEALING RING	2
W	W	VO-20593252	PLASTIC PLUG	1
2019-07-04 - Mileage: 565200 - Order nr: 1855766				
	E		<i>Foutcode's uitgelezen en gewist.</i>	
B	W	VO-85020177	UNIT INJECTOR, REMAN	1
B	W	VO-22777560	GASKET	1
B	W	VO-1677370	SEALING RING	2
B	W	VO-20526428	SEALING RING	1
B	W	VO-21406640	ROCKER ARM	1
B	W	VO-21406640	ROCKER ARM	1
B	W	VO-22431876	CAMSHAFT AND BEARING KIT	1
B	W	LO-111	Werkplaatstarief	17.2
B	W	VO-22879256	CAMSHAFT BEARING KIT	1
B	W	VO-20593252	PLASTIC PLUG	1
B	W	VO-961968	PLUG	1
B	*	KM	Klein / hulp materiaal	
B	*	WA16	Diagnose apparatuur	
	E		<i>Onderdelen:</i>	
	E		<i>Compressie test en cilinder balancering uitgevoerd.</i>	
	E		<i>Injector 6e cilinder vervangen.</i>	
	E		<i>Nokkenas gecontroleerd en vervangen.</i>	
	E		<i>Tuimelaars gecontroleerd en 2 stuks vervangen.</i>	
	E		<i>Kleppen en injectoren afgesteld.</i>	
	E		<i>Proefrit gemaakt.</i>	
2019-05-03 - Mileage: 548114 - Order nr: 1854498				
B	W	LOC-28.8010.00	INSCHR.KOPP. 6-M12	1
	E		<i>Nippel op motorremsysteem gerepareerd.</i>	
B	W	LO-170	Werkplaatstarief (0,7 uur)	0.7
	E		<i>Onderdelen:</i>	

PC	Type	Code	Description (English)	#
2019-04-10 - Mileage: 540225 - Order nr: 1854113				
Ⓢ	*	WDN	Werk derden binnenland 91212848	
	Ⓢ		<i>Hierbij belasten wij u inzake een</i>	
	Ⓢ		<i>reparatie uitgevoerd door een</i>	
	Ⓢ		<i>collega dealer.</i>	
	Ⓢ		<i>Daar wij dit bedrag hebben voor-</i>	
	Ⓢ		<i>geschoten, verzoeken wij u dit bedrag</i>	
	Ⓢ		<i>zo spoedig mogelijk te voldoen.</i>	
Ⓢ	*	ADMIN	Administratiekosten	
	Ⓢ		=====	
	Ⓢ		<i>Betreft reparatie: stond zonder lucht</i>	
2019-04-01 - Mileage: 538025 - Order nr: 1853857				
	Ⓢ		<i>Waterbuis rechts kachelhuis vervangen.</i>	
Ⓢ	■	VO-82819703	COOLANT PIPE	1
Ⓢ	■	VO-21495459	CONNECTOR	2
Ⓢ	Ⓢ	LO-873	Werkplaatstarief 0,8 uur	0.8
Ⓢ	*	KM	Klein / hulp materiaal	
	Ⓢ		<i>Onderdelen:</i>	
2019-03-27 - Mileage: 535412 - Order nr: 1853808				
	Ⓢ		<i>Koelvloeistof bijgevoerd.</i>	
Ⓢ	■	VO-85108914	COOLANT	3
Ⓢ	Ⓢ	LO-170	Werkplaatstarief	0.1
	Ⓢ		<i>Onderdelen:</i>	
2019-02-14 - Mileage: 450420 - Order nr: 1852912				
Ⓢ	*	WDN	Werk derden binnenland 91211913	
	Ⓢ		<i>Hierbij belasten wij u inzake een</i>	
	Ⓢ		<i>reparatie uitgevoerd door een</i>	
	Ⓢ		<i>collega dealer.</i>	
	Ⓢ		<i>Daar wij dit bedrag hebben voor-</i>	
	Ⓢ		<i>geschoten, verzoeken wij u dit bedrag</i>	
	Ⓢ		<i>zo spoedig mogelijk te voldoen.</i>	
Ⓢ	*	ADMIN	Administratiekosten	
2019-01-31 - Mileage: 450420 - Order nr: 2825300				
	Ⓢ		<i>Staatop de Cartesiusweg te Utrecht</i>	
	Ⓢ		<i>Betreft uw klant Snellen's Expeditie V.O.F.</i>	
	Ⓢ		Ä	
	Ⓢ		Ä	
	Ⓢ		<i>Rick 06:30 - 8:00 donderdag 31/1</i>	
	Ⓢ		Ä	
Ⓢ	■	340-05030	LUCHTSPIRAAL ROOD 16W	1

PC	Type	Code	Description (English)	#
Ⓜ	■	720-6.015-30	INSCHR.KOPP.M16-12DIA	2
Ⓜ	⚙	VO-1920600	Transfer time from repairing dealer to breakdown site	1.25
	📄		<i>naar pechlocatie</i>	
	📄		<i>Truck start niet.</i>	
	📄		<i>.</i>	
	📄		<i>Op locatie aangekomen diagnose gesteld.</i>	
	📄		<i>Afgeslagen in de versnelling zonder lucht.</i>	
	📄		<i>Truck met behulp van een compressor op druk gebracht.</i>	
	📄		<i>Rode luchtslang is lek zit een gat in.</i>	
Ⓜ	⚙	VO-5650000	Brake pipe and connections, compressed air	0.25
Ⓜ	*	S1	Gebruik servicewagen	
Ⓜ	*	S3	Verreden kilometers servicewagen	
📄 2018-12-24 - Mileage: 513646 - Order nr: 1851718				
	📄		<i>Foutcode's uitgelezen en gewist.</i>	
Ⓜ	■	VO-21891328	IDLER PULLEY	1
Ⓜ	■	VO-21779648	CAP	1
Ⓜ	■	VO-21983655	BELT TENSIONER	1
Ⓜ	■	VO-21915556	V-RIBBED BELT	1
Ⓜ	■	VO-21371745	V-RIBBED BELT	1
Ⓜ	■	VO-21983651	BELT TENSIONER	1
Ⓜ	■	VO-21924923	COVER	1
Ⓜ	■	VO-23260134	KIT	1
Ⓜ	■	VO-21579977	CHARGE REGULATOR	1
Ⓜ	■	VO-23279253	EXHAUST PIPE	1
Ⓜ	■	VO-22910661	SERVO PIPE	1
Ⓜ	■	VO-21177256	ADAPTER	1
Ⓜ	■	LOC-43S	SPIRAX S4 ATF HDX STUUROLIE	5
Ⓜ	⚙	LO-APKIP	*APK alleen voor pakket	2.4
Ⓜ	*	AF02	Afmeldkosten APK goedkeur	
Ⓜ	*	WA03	Remmenbank bij APK	
	📄		<i>Luchtdrogerfilter vervangen en gereset.</i>	
	📄		<i>Remblokdikte uitgelezen en gecontroleerd.</i>	
	📄		<i>Snaar en spanner dynamo vervangen.</i>	
	📄		<i>Snaar, spanner en looprol waterpomp vervangen.</i>	
	📄		<i>Flexibel deel uitlaat vervangen.</i>	
	📄		<i>Tankelementen schoongemaakt.</i>	
	📄		<i>Stuurolie leiding langs motor vervangen.</i>	
	📄		<i>Systeem bijgevuld en ontvlucht.</i>	
	📄		<i>Nippelsteun links achter vervangen.</i>	
	📄		<i>Accubak deksel vervangen.</i>	

PC	Type	Code	Description (English)	#
		LO-252	Werkplaatstarief	6.1
	*	KM	Klein / hulp materiaal	
	*	WA16	Diagnose apparatuur	
			<i>Onderdelen:</i>	
2018-11-22 - Mileage: 504293 - Order nr: 1851093				
			<i>Brandstoflekkage gecontroleerd.</i>	
		VO-22945730	FUEL PIPE	1
			<i>Brandstofleiding van kop naar filterhuis vervangen.</i>	
		LO-234	Werkplaatstarief	1.6
	*	KM	Klein / hulp materiaal	
			<i>Onderdelen:</i>	
2018-11-08 - Mileage: 500294 - Order nr: 1850855				
			<i>Stuursysteem gecontroleerd.</i>	
		VO-21985417	HOSE	1
		VO-21177272	FITTING	1
		LOC-43S	SPIRAX S4 ATF HDX STUUROLIE	4
			<i>Stuurleiding in chassis vervangen.</i>	
			<i>Systeem bijgevuld.</i>	
		LO-645	Werkplaatstarief	1.4
	*	KM	Klein / hulp materiaal	
			<i>Onderdelen:</i>	
2018-08-24 - Mileage: 474000 - Order nr: 1849225				
			<i>Naar Kootwijkerbroek geweest en voertuig daar lucht geven.</i>	
		LO-170	Werkplaatstarief	0.5
2018-07-23 - Mileage: 463943 - Order nr: 1848593				
			<i>EMS AND ACM (NOZZLE SUBLIMATION), SW (STEP B). FH/FM (4)</i>	
		VO-1701000	Connect-disconnect of diagnostic tool	0.2
		VO-2800800	EMS and ACM, sw , update. Only campaign	0.4
			<i>campagne</i>	
		VO-21445539	V-CLAMP	1
			<i>UREA NOZZLE, CLEAN/REPLACE (STEP B). 2ND REPAIR. FH/FM (4)</i>	
		VO-1701000	Connect-disconnect of diagnostic tool	0.2
		VO-1701200	Fault codes, reading	0.2
		VO-2581100	Dosage valve / AdBlue nozzle, replace	0.5
		VO-2503600	Nozzle, clean	0.2
			<i>vanaf uitlaatdemper</i>	
			<i>Klemband van demper vervangen</i>	
		LO-252	Werkplaatstarief	0.2
			<i>Onderdelen:</i>	
2017-12-27 - Mileage: 414116 - Order nr: 1843697				
































































PC	Type	Code	Description (English)	#
	🔧		ACM (FAST AFTER RUN), SW UPDATE (STEP B). FH/FM (4)	
🔧	🔧	VO-1701000	Connect-disconnect of diagnostic tool	0.2
🔧	🔧	VO-2545300	Adblue nozzle, flow test. Campaign only	0.1
	🔧		<i>stromingstest</i>	
	🔧		BATTERY VOLTAGE INCREASE, PARAMETER, CHANGE. FH/FM (4)	
🔧	🔧	VO-1701000	Connect-disconnect of diagnostic tool	0.2
🔧	🔧	VO-1705400	Accessory kit, programming	0.1
🔧	🔧	VO-22223804	KIT	1
🔧	🔧	LOC-ETD90030562	DTCO KALIBRATIE KIT	1
🔧	🔧	LOC-40.SK.2105.19	SLIJTRING	1
🔧	🔧	LOC-40.SK.2121.07	CILINDERSCHROEF	3
🔧	🔧	VO-60111689	HEX. SOCKET SCREW	3
🔧	🔧	VO-21687867	GASKET	1
🔧	🔧	VO-1777800	Check before inspection	2.4
🔧	*	AF02	Afmeldkosten APK goedkeur	
🔧	*	WA03	Remmenbank bij APK	
🔧	🔧	VO-3831400	Tachograph, new install	1
🔧	🔧	VO-3835600	K-factor, test	0.6
🔧	🔧	VO-3830100	Battery, tachograph, replace	0.1
🔧	*	AF03	Afmeldkosten tachograaf	
🔧	*	WA	Werkplaats apparatuur	
🔧	🔧	VO-5616600	Air drier cassette, replace	0.3
🔧	🔧	VO-5619800	Air Drier, calibration	0.2
	🔧		<i>Slijtplaat van koppelschotel vervangen</i>	
	🔧		<i>Onderdelen:</i>	
🔧	🔧	LO-922	Werkplaatstarief	1.2
🔧	*	KM	Klein / hulp materiaal	
	🔧		<i>Koppelschotel afgesteld</i>	
	🔧		<i>Koplampen afgesteld</i>	
	🔧		<i>3x Afgebroken bout van adblue-nozlle uitgeboord en vervangen</i>	
🔍 2017-07-31 - Mileage: 360500 - Order nr: 1840408				
	🔧		<i>Onderdelen:</i>	
🔧	🔧	VO-85108901	COOLANT	2
🔧	🔧	LO-380	Werkplaatstarief	0.4
	🔧		<i>Koelvloeistof bijgevuld.</i>	
	🔧		<i>De- en montage instrument.</i>	
	🔧		<i>Instrument gereset.</i>	
🔍 🇯🇵 2017-06-30 - Mileage: 351500 - Order nr: 1839864				
	🔧		EMS, UREA DILUTION + DPF FUNCTION, SW UPDATE. D13. FH/FM (4)	

PC	Type	Code	Description (English)	#
		VO-1701000	Connect-disconnect of diagnostic tool	0.2
		VO-2800500	EMS, SW, update. Only campaign	0.2
		VO-21687867	GASKET	1
		VO-60111689	HEX. SOCKET SCREW	3
		VO-2581100	Dosage valve / AdBlue nozzle, replace	0.5
		VO-2503600	Nozzle, clean	0.2
			<i>vanaf uitlaatdemper</i>	
		VO-2584600	SCR system, test	0.5
		VO-2592000	Exhaust aftertreatment system, service regeneration	0.6
			<i>serviceregeneratie</i>	
2017-05-02 - Mileage: 324194 - Order nr: 1892450				
			<i>Hierbij crediteren wij u op onze factuur 1174650</i>	
		CO	Rep. oliefilterhuis vervangen (Volvo)	
			<i>Claim nummer: 7624842</i>	
		CO	Rep. kantelcilinder vervangen Volvo	
			<i>Claim nummer: 7624842</i>	
		CV	Rep. kantelcilinder (Harbers)	
		CV	Rep. oliefilterhuis vervangen (Harbers)	
		CO	Rep. tuimelaar vervangen (Volvo)	
			<i>Claim nummer: 7624842</i>	
		CV	Rep. tuimelaar vervangen (Harbers)	
			<i>org. werkorder: 1834842</i>	
			.	
			<i>org. werkorder: 1838084</i>	
			<i>org. werkorder: 1838084</i>	
			.	
			.	
2017-04-10 - Mileage: 324194 - Order nr: 1838095				
			<i>Onderdelen:</i>	
		VO-22089731	WINDSCREEN	1
		LOC-9201131210	KIT	2
		VO-82456423	CLIP RETAINER	4
		VO-22834977	DECAL	1
		VO-3943978	FILM	1
		VO-8430200	Windscreen, replace	6
2017-04-08 - Mileage: 324194 - Order nr: 1838084				
			<i>Campaigned De-Actioned - review Order job details</i>	
		VO-5240800	Brake pedal, split pin, check/adjust	0.5
			<i>controleren/afstellen. Alleen campagne. Alleen</i>	
			<i>campagne</i>	

PC	Type	Code	Description (English)	#
	📁		<i>CAB, INTERIOR LIGHTS, CABLE HARNESS, INSTALL. FH (4)</i>	
🔧	🔧	VO-3540800	Interior lights, cable harness, install	0.5
	📁		<i>Alleen campagne</i>	
🔧	🔧	VO-22935545	WIRES	8
	📁		<i>ACM, AIR CIRCUIT CLOGGED, SW UPDATE. FH/FM (4)</i>	
🔧	🔧	VO-1701000	Connect-disconnect of diagnostic tool	0.2
🔧	🔧	VO-2549400	ACM, software update. only campaign	0.2
	📁		<i>Wielen van 1e en 3e as de.-en montage, remblokken vervangen</i>	
🔧	🔧	VO-82485683	WIPER BLADE	2
🔧	🔧	VO-22223804	KIT	1
🔧	🔧	VO-20378934	FUSE	1
🔧	🔧	VO-21496550	BRAKE PAD KIT	2
🔧	🔧	VO-22608061	BASE PLATE	1
🔧	🔧	VO-22325743	OIL FILTER HOUSING	1
🔧	🔧	VO-21574409	GASKET	1
🔧	🔧	VO-21940610	SEALING RING	2
🔧	🔧	VO-20781146	GASKET	1
🔧	🔧	VO-471626	RUBBER MOULDING	5
🔧	🔧	VO-21940615	SEALING RING	1
🔧	🔧	VO-420641	PLANE GASKET	1
🔧	🔧	VO-21707133	OIL FILTER	2
🔧	🔧	VO-21707132	OIL FILTER	1
🔧	🔧	VO-20707685	PLANE GASKET	1
🔧	🔧	VO-1545432	ATTACHING CLAMP	1
🔧	🔧	VO-21312237	CHARGE AIR HOSE	1
🔧	🔧	VO-21406640	ROCKER ARM	1
🔧	🔧	VO-22928427	CYLINDER	1
🔧	🔧	VO-22074730	FLANGE SCREW	1
🔧	🔧	VO-1161938	HYDRAULIC FLUID	0.5
🔧	🔧	VO-1677370	SEALING RING	2
🔧	🔧	VO-20526428	SEALING RING	1
🔧	🔧	VO-984733	FLANGE SCREW	3
🔧	🔧	VO-949747	CLAMP	2
🔧	🔧	VO-20779040	OIL FILTER KIT	1
🔧	🔧	LOC-20A	SPIRAX S6 AXME 75W90	10
🔧	🔧	LOC-20G	SPIRAX S6 GXME 75W80	15
	📁		<i>Filter van luchtdroger vervangen en gereset</i>	
	📁		<i>Koelkast gereset.</i>	
	📁		<i>Ruitwischer veters vervangen</i>	
	📁		<i>Koplampen afgesteld.</i>	

PC	Type	Code	Description (English)	#
	🔧		Onderplaat van richtingaanwijzer unit vervangen	
	🔧		Turbo de.-en montage, oliefilterhuis vervangen.	
	🔧		Diverse pakkingen en ringen van oliefilterhuis en turbo	
	🔧		vervangen	
	🔧		Slang van intercooler vervangen	
	🔧		Cabine kantelcilinder vervangen en systeem ontluft.	
	🔧		Kogel van stuurstok ingevet	
	🔧		Kleppendecksel en tuimelaar as de.-en montage. veb-ringen	
	🔧		van 2e, 3e en 4e cilinder vastgezet.	
	🔧		Tuimelaar van veb+ van 1e cilinder vervangen	
	🔧		Kleppen en injectoren afgesteld.	
	🔧		Olie van versnellingsbak en cardan ververst	
	🔧		Onderdelen:	
🟢	🔧	LO-214	Werkplaatstarief	12.9
🟢	*	KM	Klein / hulp materiaal	
🟢	🔧	LO-APKIP	*APK alleen voor pakket	2.4
🟢	*	WA03	Remmenbank bij APK	
🟢	*	AF02	Afmeldkosten APK goedkeur	
🔍 2016-12-01 - Mileage: 297870 - Order nr: 1835277				
	🔧		Onderdelen:	
🟢	🔧	LOC-32.25.0045	WERKLAMP 9X3W LED VIERKANT	1
🟢	🔧	VO-20429836	HOUSING	1
🟢	🔧	VO-978298	TERMINAL	2
🟢	🔧	VO-25325008	CABLE SEAL	2
🟢	🔧	LO-350	Werklamp zijkant links vervangen	0.6
🟢	*	KM	Klein / hulp materiaal	
🔍 2016-09-08 - Mileage: 255977 - Order nr: 1892121				
🟢	*	CO	Credit uit coulance	
	🔧		Hierbij crediteren wij u uit coulance op	
	🔧		factuur: 1170614	
	🔧		betreft reparatie: versnellingsbak	
	🔧		claim nummer: 7621719	
	🔧		org. werkorder: 1832812	
🔍 2016-08-08 - Mileage: 255977 - Order nr: 1832812				
	🔧		Onderdelen:	
🟢	🔧	VO-20791305	SEALING RING	1
🟢	🔧	VO-20785448	BALL BEARING	1
🟢	🔧	VO-949647	O-RING	1
🟢	🔧	VO-976055	O-RING	1
🟢	🔧	VO-8171338	NUT RETAINER	1

PC	Type	Code	Description (English)	#
		VO-20779040	OIL FILTER KIT	1
		VO-21244695	PLANE GASKET	1
		VO-20483506	RANGE GEAR HOUSING	1
		LO-430	Werkplaatstarief	13.3
		KM	Klein / hulp materiaal	
			<i>Versnellingsbak demonteren.</i>	
			<i>Achterdeel versnellingbehuizing vervangen.</i>	
			<i>Lager uitgaande as vervangen.</i>	
			<i>Draad in bak huis gerepareerd en helicoil ingetapt.</i>	
			<i>Versnellingsbak gemonteerd.</i>	
			<i>Versnellingsbak gekalibreerd.</i>	
		WA16	Diagnose apparatuur	
2016-07-28 - Mileage: 244500 - Order nr: 1892086				
		CO	Credit uit coulance	
			<i>Hierbij crediteren wij u uit coulance op</i>	
			<i>factuur: 1169824</i>	
			<i>betreft reparatie: luchtbalg van liftas vervangen</i>	
			<i>claim nummer: 7621436</i>	
			<i>org. werkorder: 1832080</i>	
		CV	Coulance Harbers Trucks	
2016-06-27 - Mileage: 244500 - Order nr: 1832080				
			<i>Onderdelen:</i>	
		VO-22573233	AIR SPRING	1
		VO-20733172	SILENCER	1
		LO-560	Werkplaatstarief	2.3
			<i>Belgische tol gedemonteerd.</i>	
		KM	Klein / hulp materiaal	
			<i>Olie versnellingsbak afgetapt en bewaard.</i>	
			<i>Deksel PTO de- en montage.</i>	
			<i>Range pan gecontroleerd op speling.</i>	
			<i>Afblaasdemper van luchtdroger gewijzigd.</i>	
			<i>Liftbalg van sleepas rechts vervangen.</i>	
2016-06-16 - Mileage: 232930 - Order nr: 1831522				
			<i>Onderdelen:</i>	
		VO-84162948	TRIM PANEL	1
		VO-84158753	BRACKET	1
		WD	Spuitskosten bovenplaat	
		LO-840	Werkplaatstarief	1.5
			<i>Globetrotterplaat vervangen.</i>	
			<i>Steun van linker luchthoorn gericht en vastgezet.</i>	

PC	Type	Code	Description (English)	#
	*	KM	Klein / hulp materiaal	
2016-04-30 - Mileage: 223117 - Order nr: 1830920				
			C3538 Cab tilt pump, filler plug, replace. FH (4)	
			Onderdelen:	
		LOC-39.01.042	NATOSTEKERDOOS 2-POLIG	1
		LOC-41.9990	MEGA ZEKERINGHOUDER	1
		LOC-41.9987	MEGA ZEKERING 250AMP	2
		VO-941936	TERMINAL	2
		VO-941935	TERMINAL	2
		LOC-RVS07	STEUN NATOSTEKKER	1
		VO-22861085	REPAIR KIT	1
		VO-22074730	FLANGE SCREW	1
		LOC-39.08.051	KABEL ZWART 35QMM	2
		LOC-39.08.052	LASKABEL ROOD 35QMM	2
		LOC-39.03.104	FLEX.BUIS 17MM	2
		VO-8600100	Cab tilt pump, check	0.5
			controleren. Alleen campagne	
		VO-8600200	Cab tilt cylinder check	0.7
			Alleen campagne	
		LO-370	Werkplaatstarief	2
	*	KM	Klein / hulp materiaal	
			Nato stekkerdoos gemonteerd met zekering.	
2016-03-21 - Mileage: 208306 - Order nr: 1830040				
			Onderdelen:	
		LOC-ETD90030562	DTCO KALIBRATIE KIT	1
		VO-82485683	WIPER BLADE	2
		VO-22223804	KIT	1
		VO-1161938	HYDRAULIC FLUID	0.2
		LOC-983353W	HALOGEEN 24V 21W	5
			Afgehaald	
		VO-85108914	COOLANT	2
		LO-APKIP	*APK alleen voor pakket	2.4
	*	AF02	Afmeldkosten APK goedkeur	
	*	WA03	Remmenbank bij APK	
		LO-TYK	*Tachograaf ijken	2
	*	AF03	Afmeldkosten tachograaf	
	*	WA	Werkplaats apparatuur	
		LO-111	Werkplaatstarief	0.9
		LOC-2016.119	KABEL OBU BELGIE	1
		LOC-41.9968	ZEKERINGHOUDER 30AMP	1







PC	Type	Code	Description (English)	#
		LO-560	Werkplaatstarief	0.9
			Luchtdrogerfilter vervangen en gereset.	
			Foutcode's uitgelezen en gewist.	
			Tankelementen gereinigd.	
			Brandstofleiding bij ECU hoesje gemonteerd.	
		KM	Klein / hulp materiaal	
2015-10-21 - Mileage: 174158 - Order nr: 1826974				
			Onderdelen:	
		VO-84014254	SUN VISOR	1
		VO-82344857	COVER	1
		LO-360	Werkplaatstarief	1.2
		KM	Klein / hulp materiaal	
			Zonneklep vervangen en camera overgezet.	
			Luchthoorn rechts gerepareerd.	
2015-10-20 - Mileage: 174158 - Order nr: 1826973				
			S3372 Front spring bolts, tightening. FH/FM (4)	
			S3402 EMS, combustion strategy, SW update. EU6. FH/FM (4)	
			S3436 Urea pump and nozzle, replace. FH/FM (4), FL/FE (3)	
			S3440 EMS and ACM, SW update. FH/FM (4), FL/FE (3)	
		VO-22588468	NOZZLE	1
		VO-85020666	PUMP UNIT, REMAN	1
		VO-60111689	HEX. SOCKET SCREW	3
		VO-7216300	Front leaf spring, bolt, tightening	0.5
			campagne	
		VO-1701000	Connect-disconnect of diagnostic tool	0.2
		VO-2800500	EMS, SW, update. Only campaign	0.2
		VO-2580700	Pump unit, replace	1.2
		VO-2581100	Dosage valve / AdBlue nozzle, replace	0.7
		VO-2572700	Screw, catalytic converter, repair	0.7
			Afgedraaide bouten van katalysator	
		VO-2584600	SCR system, test	0.5
		LO-2605200	Selectieve katalytische reductie (SCR,	1
			Selective Catalytic Reduction), regenereren	
		VO-1701000	Connect-disconnect of diagnostic tool	0.2
		VO-2800800	EMS and ACM, sw , update. Only campaign	0.4
			campagne	
2015-05-08 - Mileage: 113948 - Order nr: 1823894				
			Repair without detail info	
2015-04-13 - Mileage: 101123 - Order nr: 1823405				
		VO-85013391	PUMP UNIT, REMAN	1

PC	Type	Code	Description (English)	#
	*	2500000	Inlaat- en uitlaatsystemen algemeen	
		VO-2580700	Pump unit, replace	1.3
		VO-2581100	Dosage valve / AdBlue nozzle, replace	0.7
2015-03-07 - Mileage: 90157 - Order nr: 1822662				
			<i>Filter van luchtdroger vervangen en luchtdroger gereset</i>	
		VO-82269261	FILTER	1
		VO-22223804	KIT	1
			<i>Filter adbluesysteem vervangen</i>	
			<i>Kleppendecksel de.-en montage,kleppen en injectoren afgesteld</i>	
			<i>Foutcodes uitgelezen en gewist</i>	
			<i>Remblokdikte gecontroleerd</i>	
			<i>Onderdelen:</i>	
		VO-2141300	Valves and unit injectors, adjust	2.4
	*	KM	Klein / hulp materiaal	
	*	WA16	Diagnose apparatuur	
		LO-APKIP		2.4
	*	WA03	Remmenbank bij APK	
	*	AF02	Afmeldkosten APK goedkeur	
2015-02-23 - Mileage: 87967 - Order nr: 1822390				
			<i>Onderdelen:</i>	
		VO-82356824	GLASS	1
		VO-82359214	GLASS	1
		VO-8460100	Rear view mirror glass, replace	0.1
2015-01-22 - Mileage: 78875 - Order nr: 1821697				
		NL3-VAR20935640	ACCU NAT 225AH HDX	2
		VO-22167702	BATTERY RECONDITIONING UN	1
		VO-3116800	Battery system, test	0.4
		VO-3112200	Battery, state of charge, check (Measure specific gravity)	0.2
			<i>(soortelijk gewicht meten)</i>	
		VO-3110200	Batteries, replace (all)	0.4
2014-10-11 - Mileage: 56241 - Order nr: 1819665				
		LOC-EMA2	WIG 2 GRADEN	1
		LO-601	Wieluitlijning	3
	*	WD	Werk derden	
2014-05-27 - Mileage: 13357 - Order nr: 1817070				
		VO-21776807	FILLER CAP	2
		VO-3710200	Electric wires and connections, check	0.4
			<i>controle</i>	
		VO-2341300	Filler cap, replace	0.1
2014-04-02 - Mileage: 1 - Order nr: 1815984				

PC	Type	Code	Description (English)	#
	☒		<i>Sierlijst ondergrille</i>	
	☒		<i>2 Werklampen achter op cabine</i>	
	☒		<i>2 Zwaailampen op dak</i>	
	☒		<i>Lange luchthoorns op dak</i>	
	☒		<i>Hoekschild cabine excl. spuiten</i>	
	☒		<i>27 MC Compleet</i>	
	☒		<i>Mattenset</i>	
	☒		<i>Aansluiten koffie/koelkast</i>	
	☒		<i>Truckmate XL Pro (navigatie iom Mark en Klant)</i>	
	☒		<i>Luchtpistool in cabine monteren</i>	
	☒		<i>TollCollect monteren (voorbereid)</i>	
	☒		<i>Reservewiel los meeleveren</i>	
	☒		<i>Ladde leveren en monteren</i>	
	☒		<i>Telefoon+houder+ lader (zonder abonnement)</i>	
	☒		<i>Voertuig afleverings gereed maken</i>	
📌	☒	VO-21300289	FOOTSTEP	1
📌	☒	VO-21300291	FOOTSTEP	1
📌	☒	VO-945780	RETAINER	1
📌	☒	VO-25392050	HOUSING	1
📌	☒	VO-979001	TERMINAL	20
📌	☒	VO-21244697	RELAY	1
📌	☒	VO-8141219	GROMMET	2
📌	☒	VO-21211215	SWITCH	1
📌	☒	NL3-CAT1707750180	Nedking RVS luchth	2
📌	☒	NL3-CAT1707976500	Aansluitset Nedkin	1
📌	☒	VO-965560	BRACKET	1
📌	☒	LOC-F000541	DRAADVERLOOP-ADAPTER	2
📌	☒	LOC-28.8673.00	SNEL T-KOPPEL.8X1MM	1
📌	☒	VO-980832	TUBE	10
📌	☒	VO-994133	CABLE TIE	1
📌	☒	VO-978304	TERMINAL	10
📌	☒	VO-1079282	HOUSING	1
📌	☒	VO-970771	CAVITY PLUG	2
📌	☒	VO-25325008	CABLE SEAL	2
📌	☒	VO-3963046	TERMINAL	1
📌	☒	VO-8142340	SEALING RING	4
📌	☒	VO-8142342	FLANGE WASHER	4
📌	☒	VO-21368464	DIRT DEFLECTOR	1
📌	☒	LOC-	PRESIDENT JOHNSON 2	1

PC	Type	Code	Description (English)	#
		PRES.JOHNSON2		
		LOC-DINN0014	FRAME TBV PRESIDENT JOHNSON	1
		VO-21604132	WIRES	1
		VO-21138398	HOUSING	1
		VO-993713	TERMINAL	2
		VO-25324998	TERMINAL	2
		LOC-28.6935.800	LUCHTSPUITPISTOOL	1
		LOC-28.3.108.06.13	SNELKOPPELING INSCHROEF	1
		LOC-15.8871.04	ADAPTER	1
		LOC-078328	STOPCONTACT GIRA INB.	1
		VO-25292503	CONNECTOR	1
		VO-964166	HOUSING	1
		VO-82217702	TAB	4
		VO-20379166	RETAINER	2
		VO-25371100	FUSE	4
		LOC-250AI9245	FRONTPLAAT FH4	1
		LOC-32.25.0043	LED WERKLAMP 5X3W VIERKANT MOD	2
		LOC-42.9GD.856.863.00	WIGVORMIG ONDERLEGRUBBER	2
		LOC-39.06.210	KABEL 2X1,0qmm	4
		LOC-39.06.210	KABEL 2X1,0qmm	6
		LOC-M2L14008	HAAKSE KOPPELING 1/4 X 8MM	2
		LOC-57.08508	DRAADVERLOOP-ADAPTER	2
		LOC-42.2RL.008.061.11	ZWAAILAMP	2
		LOC-42.9GD.863.033.00	VERLOOP RUBBER	4
		VO-21211194	SWITCH	1
		NL3-VCAS8000_TRUCK	Truckmate XLPro	1
		VO-21016990	ANCHORAGE	1
		VO-965555	BRACKET	1
			<i>achteruitrijlampen oplegger aansluiten +</i>	
			<i>middenpool</i>	
		VO-21244697	RELAY	2
		VO-25392050	HOUSING	2
		VO-979001	TERMINAL	20
		VO-979002	TERMINAL	20
		VO-21244697	RELAY	1
		VO-8077581	SOCKET	5
		VO-3963047	TERMINAL	2

PC	Type	Code	Description (English)	#
		VO-3987767	ADAPTER	1
		LOC-D08551	KABELVERB.GEEL	1
			<i>Telefoon aansluiten</i>	
		VO-25371107	TERMINAL	2
		VO-945626	SPRING NUT	1
		VO-20429834	HOUSING	2
		VO-20429836	HOUSING	2
		VO-25325008	CABLE SEAL	12
		VO-978298	TERMINAL	4
		VO-20375162	TERMINAL	4
		VO-20429920	ADAPTER	4
		VO-3963412	HOUSING	1
		VO-3985598	ADAPTER	1
		VO-3963409	TERMINAL	4
		VO-970771	CAVITY PLUG	3
		LOC-1929662	MATSET VOLVO FH SERIE (4)	1
		VO-993224	T-NIPPLE	1
		LOC-8	KENT.PLAAT LUX	2
			<i>43-BDS-9</i>	
		UNK-E-91031083	NOKIA 113 BLACK	1
		UNK-E-91031083	BURRY HOUDER NOKIA 113	1
		LOC-807206	LADDER ALPHA 2-DEL 2X6 SP.	1
		VO-20378934	FUSE	5
		LO-9VB	Toll-collect monteren en progr.	1.35
			<i>(Vorbereide Truck)</i>	
			<i>t.g.v. weigering van de controle</i>	
			<i>apparatuur of de O.B.U..</i>	
			<i>Harbers Trucks kan niet aansprakelijk</i>	
			<i>gesteld worden voor eventuele boetes</i>	
		LO-171	Afleveringsservice	11
		KM	Klein / hulp materiaal	
		WD006	Afleveringstaart	
		WD007	Truck wegen en keuren	
		902	Materiaal reinigen	
		LO-TYKD	Digitale tachograaf ijken NIET GEBRUIKEN	2
		AF03	Afmeldkosten tachograaf	
		WA	Werkplaats apparatuur	
		WD008	Brandstof 100 liter	
		DE	Demokosten	
		VO-20816210	PAPER ROLL	1

PC	Type	Code	Description (English)	#
		VO-85121016	ENGINE OIL	1
		LO-111	Werkplaatstarief opbouw nwe. truck	14.7
		EFF	Efficiency verschil	